

令和4年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

【防犯に関する合同点検】

実施日：令和4年9月28日（水）

参加者：警察署生活安全課生活安全少年係（本郷こまわり隊）、町総務課防災情報係、町教育委員会

No.	学校・園	危険箇所	危険な状況	対応
1	本郷中	瀬戸町ふれあい広場	広場入口に小高い丘があり、広場内が見えない。広場内を貫く小道があるが、街灯が少なく夜間は暗く危険である。	【学校・教育委員会】 下校時、暗くなってからは1人で通らないように指導。
2	本郷中	新用地の旧さくぼ鉱泉脇の道路	白鳳山に沿った道路の山沿いは、草木が生い茂り、熊の出没等もある。夜間は街灯もなく暗く危険である。	【学校・教育委員会】 下校時、暗くなってからは1人で通らないように、草むらに近づかないように指導。 【総務課】 ほぼすべての電柱に街灯設置。これ以上の設置は困難。
3	本郷中	せせらぎ公園	河原に草木が生い茂り、高田大橋方面より本郷（せせらぎ公園付近）方面に熊が移動している情報がよくある。また、夜間は街灯がなく暗く危険である。	【学校・教育委員会】 草木が茂っている場所には近づかない。 下校時、暗くなってからは1人で通らないように指導。

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

令和4年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

【交通安全に関する合同点検】

実施日：令和4年10月11日（火）

参加者：警察署地域交通第一課交通係、町交通安全協会、町総務課防災情報係、会津若松建設事務所（事業部道路課、企画管理部管理課）、町建設水道課、町教育委員会

No.	学校・園	危険箇所	危険な状況	対応
1	高田小	門前町通～西陵高校入口 (国道401号)	冬期間、屋根からの落雪とその落雪により歩道の通行が困難となっている。	【学校】 通行時の安全確認を指導し、今冬詳細を調査する。 【道路管理者(若松建設事務所)】 屋根雪は建物の所有者が対応。(地域の皆様に協力を依頼する。広報等でお願ひする。)
2	宮川小	永井野字中町集落内丁字路	塀が倒れそうで危険	【学校・教育委員会】 通行時の安全確認を指導する。 所有者を調査し協力を依頼する。
3	宮川小	馬ノ墓交差点 南側建物	建物が倒壊しそうであり危険	【学校・教育委員会】 通行時の安全確認を指導する。 所有者不明の建物については、所有者を調査し協力を依頼。必要があれば通学路の見直しも検討する。
4	本郷小	蛇の宮橋 大八郷付近の県道 (県道会津坂下会津本郷線)	スピードを出す車や大型車の通行が多い	【学校】 現地の形状から、滞留場所の確保は困難。注意喚起を継続するとともに地域と話をし、通学路の変更を検討する。注意喚起看板を修繕。
5	本郷小	駅前地区	幅3mほどの用水路を大量の水が勢いよく流れている。ガードレールはあるが、こどもがのぞき込んだり、下をくぐったりして落下する恐れがある。	【学校】 水路に近寄らないよう指導している。 【町】 地区から同様の要望書の提出があり、対応を検討中。
6	新鶴小	みとみ入り口交差点 (町道30206号線)	途中から歩道がなくなり、道幅が狭くなる。	【学校】 通行時の安全確認を指導する。 通学路変更による対応を検討する。 【道路管理者(町建設水道課)】 線路と住宅に挟まれており道路拡幅による歩道新設は困難。 幅員減少警戒標識設置済 R4:減速路面標示を施工済み
7	新鶴小	県道会津坂下会津高田線 新屋敷旧道接続交差点	新屋敷新田側から道路横断後、道路右側を通行するが、路側帯が狭く、車の通行も多いため危険。	【学校・教育委員会】 通行時の安全確認を指導する。 通学路変更による対応を検討する。 変更する場合、底地が道路ではないため、整備も含めて調整が必要。
8	本郷中	新用地の白鳳山に沿った道路	道路脇に用水路があり、急流で水かさが増すと危険である。フェンス等もなく危険である。	【学校】 通行時の安全確認を指導する。


令和4年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

9	本郷中	新用地からせせらぎ公園に至る道路	道路脇に用水路があり、急流で水かさが増すと危険である。フェンス等もなく危険である。	【学校】 通行時の安全確認を指導する。
10	新鶴中	新屋敷地区交差点	自転車と自動車の接触事故発生。双方からの見通しが悪い。	【学校・教育委員会】 支障木の対応を依頼する。 【総務課】 既設カーブミラーの角度を調整する。
11	新鶴こども園	園舎南側町道	ガードレールが途中でなくなっている。以前、車の転落があった。新園舎の駐車場となるため、ガードレールを設置してほしい。	【道路管理者(町建設水道課)】 園児が通行する場所でもあり、転落の危険もあるのでガードレール等の設置を検討する。
12	新鶴こども園	園舎前十字路南側	小屋のガラス窓が割れていて、落下の危険がある。	【園・教育委員会】 随行する職員が注意しながら通行する。 所有者を調査し、協力を依頼する。

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

高田小学校通学路図

令和4年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



No.1 交通安全
門前町通～西陵高校入口(国道401号)
冬期間の、屋根からの落雪とその落雪により歩道の
通行が困難となっている。




《対策メニュー》
・通行時の安全確認を指導
・今冬詳細を調査
・広報等で屋根雪対応の協力を依頼

- ⊗ 要対策箇所
- 通学路(学校指定)
- 集合場所

- | | |
|------|-------|
| 対策済 | 新規 |
| 対策予定 | 対策検討中 |


【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署





本郷小学校通学路図 No.2

令和4年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



 要対策箇所
 通学路(学校指定)
 集合場所

【要対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、交通安全協会
- ・道路管理者
- ・警察署



⊗ 要対策箇所

対策済

--- 通学路(学校指定)

対策予定

● 集合場所

新規

対策検討中

【要対策検討メンバー】

・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

本郷中学校通学路図 No.2

令和4年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



No.2 防犯
新用地の旧さくぼ鉱泉脇の道路
白鳳山に沿った道路の山沿いは、草木が生い茂り、熊の出没等もある。夜間は街灯もなく暗く危険である。



《対策メニュー》
・一人では通らない等指導により対応

No.8 交通安全
新用地の白鳳山に沿った道路
道路脇に用水路があり、急流で水かさが増すと危険である。フェンス等もなく危険。



《対策メニュー》
・通行時の安全確認を指導

No.9 交通安全
新用地からせせらぎ公園に至る道路
道路脇に用水路があり、急流で水かさが増すと危険である。フェンス等もなく危険。



《対策メニュー》
・通行時の安全確認を指導

No.3 防犯
せせらぎ公園
河原に草木が生い茂り、熊の出没情報がある。また、夜間は街灯がなく暗く危険である。



《対策メニュー》
・一人では通らない等指導により対応

⊗ 要対策箇所

--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

対策済

新規

対策予定


対策検中

【要対策検討メンバー】

・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

新鶴中学校通学路図

令和4年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)

対策済
対策予定
新規
対策検討中

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

