

## 令和5年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

実施日: 令和5年8月17日(木)


参加者: 会津若松警察署美里分庁舎(交通第一課)、町交通安全協会、会津若松建設事務所(事業部道路課、企画管理部管理課)、  
町総務課、町建設水道課、町教育委員会

| No. | 学校・園   | 危険箇所                               | 危険な状況                                                      | 対応                                                                                                                                     |
|-----|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 高田小    | 県道会津高田会津本郷線<br>下堀字中川地内             | 下り坂でゆるやかなカーブとなっており、本郷方面に向かう車が加速し歩道に突っ込んでくる恐れがある。           | 【道路管理者(会津若松建設事務所)】<br>歩車道境界ブロック付近に防護柵を設置する。<br>【警察】<br>ダイヤモンドの引き直しを上申中。                                                                |
| 2   | 宮川小    | 国道401号、町道13079号線<br>永井野字上町地内       | ①国道401号を横断するための横断歩道を整備してほしい<br>②外側線が消えている<br>③用水路に転落の恐れがある | ①【警察】交通量が少ないため、設置基準を満たさない。<br>【学校・教育委員会】注意喚起看板の設置を検討<br>②【道路管理者(町建設水道課)】引き直し発注済み。現在水道管工事のため、完了次第引き直し予定。<br>③【道路管理者(町建設水道課)】可動式柵等の設置を検討 |
| 3   | 新鶴こども園 | 町道30107,30328,30346号線<br>新鶴こども園前道路 | こども園園舎前の道路は交通量は少ないものの、近くにある中田観音や温泉利用者の車が通り、横断が危険である        | 【警察】<br>交通量が少ないため、設置基準を満たさない。既存の路面標示(止まれ)を引き直す。                                                                                        |
| 4   | 新鶴小    | 町道30101号線<br>梁田集落内町道               | 道幅が狭くスピードを出す車が多い                                           | 【道路管理者(町建設水道課)】<br>外側線引き直しを検討<br>【警察】<br>踏切から県道まで、制限速度の規制を検討<br>【総務課】<br>集落西側に減速看板を設置予定                                                |
| 5   | 新鶴小    | 町道30101号線<br>新屋敷旧道接続交差点            | 新屋敷新田側から道路横断後、道路右側を通行するが、路側帯が狭く、車の通行も多いため危険。               | 【学校】<br>もう一度通学路の変更を検討                                                                                                                  |

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

# 高田小学校通学路図

令和5年度  
通学路の安全・防犯点検箇所図



No.1  
下堀字中川地内  
(県会津高田会津本郷線)  
下り坂で緩やかなカーブとなっており、本郷方面へ向かう車が加速し、歩道に突っ込んでくる恐れがある。





《対策メニュー》  
・歩車道境界ブロック付近に防護柵を設置  
・ダイヤモンドの引き直しを上申中

-  要対策箇所
-  通学路(学校指定)
-  集合場所
-  対策済
-  対策予定
-  新規
-  対策検討中

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署

# 宮川小学校通学路図

令和5年度  
通学路の安全・防犯点検箇所図



【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署

# 新鶴小学校通学路図

令和5年度  
通学路の安全・防犯点検箇所

No.4  
梁田集落内町道  
道幅が狭く、スピードを出す車も多い。



《対策メニュー》

- ・外側線等を検討
- ・集落東側に減速看板設置
- ・集落西側にも看板設置を検討
- ・踏切から県道まで、制限速度の規制を検討

No.5 交通安全

県道会津坂下会津高田線  
新屋敷旧道接続交差点  
道路横断後(信号)、道路右側を通行するが、路側  
帯が狭く、また、車の通行も多いため危険。



《対策メニュー》

- ・冬期間の除雪状況を考慮し、通学路変更による対応を検討

⊗ 要対策箇所

対策済

対策予定

新規

対策検討中

--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、交通安全協会
- ・道路管理者
- ・警察署

新鶴こども園

令和5年度  
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図



⊗ 要対策箇所

— 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

対策済

対策予定

新規

対策検討中

【要対策検討メンバー】

・教育委員会、学校、交通安全協会

・道路管理者

・警察署