

平成29年度 高田小学校 通学路の安全点検状況一覧

学校	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	取扱	報告内容	学校・教育委員会	状態	道路管理者	状態	警察・交通安全協会	状態	備考
	1	高田中～国道401号線間道路	道幅が狭く、歩道もない。 太郎庵前の交差点がクランクで見えにくい。	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校) 時間帯規制の必要性についてPTAと協議予定(学校)	予定	道路改良工事予定(建設課)	予定			
	2	県道会津高田・柳津線	集合場所から県道をはさんで反対側に歩道があるため県道に横断歩道を設置してほしい。	対策	済					横断歩道、横断歩道標識、ダイヤモンド設置済(警察署)	済	
	3	県道会津高田・会津本郷線 文殊院付近丁字路	車が通る箇所が明確になっていないため危険。	対策	予定			路側帯カラー化、ゼブラゾーン設置予定(福島県建設事務所)	予定			
	新4	町道12005号線 土地改良区付近交差点～国道401号線間	交通量が多く、歩道がないため危険。	対策	予定	高田中～401号線間の歩道設置に併せて通学路変更について検討予定(学校)	予定	H31舗装掛け替え予定(建設課)	予定			高田9区より要望
	新5	あやめの湯西側土手	落差が大きく危険。	対策	予定			柵設置について検討予定(建設課)	予定			作業部会で提案

	対策済の箇所
	昨年度から継続して対策が必要な箇所
	今年度新たに出た箇所

# 高田小学校通学路図

平成29年度  
通学路の安全点検箇所図

(No.4)  
町道12005号線  
交通が多く歩道がないため危険。  
土地改良区付近交差点～国道401号線間



《対策メニュー》  
・高田中～401号線間の歩道設置に併せて通学路変更について検討予定。  
・H31舗装かけ換え予定。

(No.1)  
高田中～国道401号線間道路  
道幅が狭く、歩道もない。  
太郎庵前の交差点がクランクで見えにくい。



《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済。  
・時間帯規制の必要性について協議予定。  
・道路改良工事予定。

(No.2)  
県道会津高田・柳津線  
集合場所から歩道に行くのに県道を横断する必要があるため、県道に横断歩道を設置してほしい。



《対策メニュー》  
・横断歩道、横断歩道標識、ダイヤモンド設置済。

(No.3)  
県道会津高田・会津本郷線  
文殊院付近丁字路  
車が通る箇所が明確になっていないため危険。



《対策メニュー》  
・路側帯カラー化、ゼブラゾーン設置予定。

(No.5)  
あやめの湯西側土手  
落差大きく危険。



《対策メニュー》  
・柵設置について検討予定。

⊗ 要対策箇所

--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署

平成29年度 宮川小学校 通学路の安全点検状況一覧


学校	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	取扱	報告内容	学校・教育委員会	状態	道路管理者	状態	警察・交通安全協会	状態	備考
宮川小	1	竹原橋～宮瀬橋間の宮川沿いの道路(学校側)	朝晩の交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、登下校時の児童の通行を確保するための道幅がない。	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校)	済	H26外側線引き直し済(建設課) 舗装の掛け替え工事中(建設課)	実施中			
	2	宮瀬橋付近の道路(大内会津高田線)	道幅が狭く、見通しが極端に悪く、児童が通学するには危険であり、現在は児童の通学等を規制している箇所である。	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校)	済	外側線引き直し予定(福島県建設事務所) バイパス建設予定(福島県建設事務所)	予定	H25カーブミラー設置位置変更済(町くらし安心課) ダイヤモンド設置予定(警察署)	予定	
	3	宮瀬橋	宮瀬橋は幅員が狭く歩道も無く、児童が歩いて通学するには危険なため、宮川対岸に住む児童はスクールバス等で通学している状況である。誘導員等をつけて、児童を徒歩で通学させることはできないか。	対策	予定	保護者や地域の方で交通誘導ができないか関係機関と協議予定(学校・教育委員会)	予定	橋の新設予定(福島県建設事務所)	予定			

	対策済の箇所
	昨年度から継続して対策が必要な箇所
	今年度新たに出た箇所



宮川小学校通学路図

平成29年度  
通学路の安全点検箇所図



(No.1)  
竹原橋～宮瀬橋間  
朝晩の交通が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がなく、登下校時の児童の通行上危険である。



《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・外側線引き直し済  
・舗装かけ換え工事中

(No.2)  
宮瀬橋南側  
見通しが極端に悪く、児童が通学するには危険であり、現在は児童の通学等を規制している。



《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・外側線引き直し予定  
・カーブミラー設置位置変更済  
・バイパス建設予定  
・ダイヤマーク設置予定

(No.3)  
宮瀬橋  
誘導員等をつけて、児童を徒歩で通学させることは可能か。



《対策メニュー》  
・保護者や地域の方で共通誘導をできないか協議予定  
・橋の新設予定

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署

平成29年度 本郷小学校 通学路の安全点検状況一覧(1)

学校	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	取扱	報告内容	学校・教育委員会	状態	道路管理者	状態	警察・交通安全協会	状態	備考
本郷小 (1)	1	駅前地区内の水路	水路深く、水量多く、流れが速い	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校) 水路管理者に柵等設置要望中(町こども教育課)	実施中					通学路交通安全推進協議会に 図り、要望書を提出する
	2	字松原際地内十字路	見通しが悪い。	対策	済	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校)	済			カーブミラー交換済(くらし安心課)	済	
	3	ころちゃんコロッケ付近交差点	防犯灯もなく、暗くて見通しが悪い。	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校)	済	道路照明設置検討予定(建設課)	予定			
	4	瀬戸町付近歩道 (県道会津若松会津高田線)	冬期間歩道が雪でふさがれている。屋根からの落雪もあり危険。	対策	予定	屋根からの落雪に気をつけるよう学校で指導済(学校)	済	歩道がふさがれないように除雪について引続き配慮する(建設課)	実施中			
	新 5	本郷中学校北側町道	今まで通学路に指定されていなかったが、通学路に指定できないか検討する。	対策	予定	通学路指定について学校、PTA、教育委員会で協議予定	予定					本郷幼稚園保育所保護者会長から要望

	対策済の箇所
	昨年度から継続して対策が必要な箇所
	今年度新たに出た箇所



本郷小学校通学路図 No.1

平成29年度  
通学路の安全点検箇所図



(No.2)  
字松原際地内十字路  
見通しが悪い。

《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・カーブミラー交換済

(No.1)  
駅前地区内の水路  
水路深く、水量多く、流れが速い。

《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・水路管理者に柵等設置要望中

(No.3)  
ころちゃんコロッケ付近交差点  
暗くて見通しが悪い。

《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・道路照明設置検討予定

(No.4)  
瀬戸町付近歩道  
歩道が雪でふさがっている。落雪もあり危険。

《対策メニュー》  
・落雪について注意するよう指導済  
・歩道がふさがらないように除雪について配慮する

(No.5)  
本郷中学校裏町道  
通学路に指定できないか検討する。

《対策メニュー》  
・通学路指定について学校、PTA、教育委員会等で協議予定

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署



平成29年度 本郷小学校 通学路の安全点検状況一覧(2)

学校	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	取扱	報告内容	学校・教育委員会	状態	道路管理者	状態	警察・交通安全協会	状態	備考
本郷小(2)	1	本郷中学校西側の通行の安全確保	今まで通学路でなかったところが通学路になったので、安全確保のための対策が必要	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校)	済	外側線を内側に移動予定(建設課) カラー化検討(建設課)	予定	ゾーン30化要望予定(警察署)	予定	
	2	蛇の宮橋 大八郷付近の県道 (県道会津坂下会津本郷線)	スピードを出す車や大型車の通行が多い	対策	予定			外側線引き直し済(福島県建設事務所)	済	歩行者用灯火の増設又は移設上申中(警察署) 横断歩道の位置変更について検討中(警察署)	実施中	
	3	植松輪業わき道路	冬期間除雪できない 県道を横断する横断歩道を設置してほしい	対策	予定	通学路の見直しについて検討中(学校)	予定			横断歩道の移動について検討予定(警察)	予定	
	新4	県道会津坂下会津本郷線 踏切～交差点間	交通量が多いが歩道が設置されておらず危険。	対策	予定			県に歩道設置要望中(建設課)	実施中			

	対策済の箇所
	昨年度から継続して対策が必要な箇所
	今年度新たに出た箇所

本郷小学校通学路図 No.2

平成29年度  
通学路の安全点検箇所図



(No.1)  
本郷中学校西側の道路  
今まで通学路でなかったところが通学路となるので、安全確保のための対策が必要



《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・外側線を内側に入れてカラー化を検討  
・ゾーン30化要望予定

(No.4)  
県道会津坂下会津本郷線  
踏切～交差点間  
交通量が多いが歩道が設置されておらず危険



《対策メニュー》  
・県に歩道設置要望中

(No.2)  
蛇の宮橋 大八郷付近の県道  
スピードを出す車と大型車の通行が多い



《対策メニュー》  
・外側線の引き直し済  
・歩行者用灯火の増設又は移設上申中  
・横断歩道の位置変更について検討予定

(No.3)  
植松輪業わき道路  
冬期間除雪できない



《対策メニュー》  
・通学路の変更について検討中  
・横断歩道の移動について検討予定

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署



平成29年度 新鶴小学校 通学路の安全点検状況一覧


学校	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	取扱	報告内容	学校・教育委員会	状態	道路管理者	状態	警察・交通安全協会	状態	備考	
新鶴小	1	立行事踏切 (町道30103、30206号線)	朝晩交通量多く、すれ違いができず、歩道もない。(踏切の幅が狭いため、歩行者がいると車が通れない。変則的な交差点で道幅も狭く交通量も多いため、危険。)	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校) 時間帯規制に必要性についてPTAと協議予定(学校)	予定	道路改良についてJRIに協議済(建設課) 今後の対応について検討予定(建設課)	予定				
	2	みとみ入り口交差点 (町道30206号線)	途中から歩道がなくなり、道幅が狭くなる。	対策	予定	通行時の安全確認の徹底について指導済(学校) 自眼帯規制に必要性について、PTAと協議予定(学校)	予定	路側帯を広く取るように外側線引きなおし予定(建設課) 道路改良についてJRIに協議済(建設課) 今後の対応について検討予定(建設課)	予定			線路側には道路を広げられないので、歩道を設置するには現在民家が立っているところに設置する必要がある	
	3	長峯モーター、小島原医院 付近交差点	横断歩道のみで信号がないので、通学路の看板がほしい。	対策	予定	通学路の看板設置について検討予定(こども教育課)	予定			横断歩道引き直しについて検討予定(警察署)	予定		
	4	新屋敷新田～新屋敷間道路	交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がなく危険。	対策	予定			冬期間の除雪について配慮する(建設課) 歩道設置予定(建設課)	予定				
	5	阿久津集落道路	冬季間の通学に支障をきたさないため、防雪柵の設置と除雪の徹底をお願いしたい。	対策	予定			防雪柵の設置について検討予定(建設課)	予定				
	新6	県道会津坂下会津高田線交 差点	横断歩道が片側にしかないので、両側に横断歩道を設置してほしい。	対策	予定	通学時の安全確認の徹底について指導予定(学校)	予定			町道側の歩道設置に併せて、横断歩道の設置について検討予定(警察署)	予定		
	新7	梁田集落内町道	道幅が狭くスピードを出す車が多い。	対策	予定	通学路の看板設置について検討予定(こども教育課)	予定	外側線の引き直しについて検討予定(建設課)	予定				PTAから要望
	新8	吹上台丁字路	見通しが悪く危険。	対策	予定	支障木の伐採について所有者へ要望予定(教育委員会)	予定			横断歩道引き直し検討予定(警察署) 押しボタン式信号機の設置について検討予定(警察署) カーブミラー設置について検討予定(くらし安心課)	予定		PTAから要望

	対策済の箇所
	昨年度から継続して対策が必要な箇所
	今年度新たに出た箇所

新鶴小学校通学路図

平成29年度  
通学路の安全点検箇所図

(No.7)  
梁田集落内町道  
道幅が狭く、スピードを出す車も多い。




《対策メニュー》  
・通学路の看板設置について検討予定  
・外側線引き直しについて検討予定

(No.1)  
立行事踏切付近の町道  
朝晩の交通量が多く、すれ違いができないうえ歩道がない



《対策メニュー》  
・道路改良に関してJRIに協議済  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・今後の対応について検討予定  
・時間帯規制の必要性について協議予定

(No.3)  
長峯モーター、小島原医院付近交差点  
横断歩道のみで信号機がないので、通学路の看板がほしい。



《対策メニュー》  
・通学路の看板設置について検討予定  
・横断歩道引き直しについて検討予定

(No.6)  
県道会津坂下会津高田線交差点  
横断歩道が片側にしかないので両側に設置してほしい。



《対策メニュー》  
・通行時の安全確認の徹底について指導予定  
・町道側の歩道設置に併せて、横断歩道設置検討予定

(No.8)  
吹上台丁字路  
見通しが悪く危険。




《対策メニュー》  
・支障木伐採について所有者へ要望予定  
・横断歩道引き直し検討予定  
・押しボタン式信号機設置検討予定  
・カーブミラー設置検討予定

(No.2)  
みとみ入口交差点  
途中から歩道なし、幅員が狭くなる



《対策メニュー》  
・道路改良に関してJRIに協議済  
・路側帯を広く取るように外側線引き直し予定  
・通行時の安全確認の徹底について指導済  
・今後の対応について検討予定  
・時間帯規制の必要性について協議予定

(No.4)  
新屋敷新田～新屋敷間道路  
交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がない。



《対策メニュー》  
・冬期間の除雪について配慮する  
・歩道設置予定

(No.5)  
阿久津集落道路  
防雪柵の設置と除雪の徹底をお願いしたい



《対策メニュー》  
・防雪柵の設置について検討予定

⊗ 要対策箇所  
- - - 通学路(学校指定)  
● 集合場所

【要対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、交通安全協会  
・道路管理者  
・警察署

