

令和2年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

【交通安全に関する合同点検】

実施日：令和2年9月29日（火）

参加者：警察署地域交通課交通係、町交通安全協会、町総務課防災情報係、会津若松建設事務所（事業部道路課、企画管理部管理課）、町建設水道課、町教育委員会

| No. | 学校・園 | 危険箇所 | 危険な状況 | 対応 |
|-----|------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 高田小 | 文殊院付近T字路 | 車道が明確になっておらず危険 | 【道路管理者（会津若松建設事務所）】 現在道路改良工事中で、2～3年後に完了予定。完了後、路側帯カラー化、ゼブラゾーン設置予定。 |
| 2 | 高田小 | あやめの湯西側河川敷土手 | 土手下から駆け上がる子どもに通行車両運転者が驚く | 【学校・教育委員会】 付近在住の子ども（高田7-3区）への注意喚起を行う |
| 3 | 高田小 | 伊佐須美神社西側道路（7号線） | 歩車道が区別されておらず危険 | 【警察】 外側線更新済、駐停車禁止路側帯更新済 |
| 4 | 高田小 | 二本柳グラウンド交差点 | 横断歩道の歩行者滞留場所にガードがない | 【道路管理者（町建設水道課）】 ガードパイプ・右折レーンの設置を検討（予算措置、測量、公安委との協議等） |
| 5 | 高田小 | 町道12009号線 高田中～国道401号線間道路 | 道幅が狭く、歩道もない 交差点がクランクで見えにくい | 【道路管理者（町建設水道課）】 道路改良工事予定 |
| 6 | 宮川小 | 宮瀬橋付近の道路（大内会津高田線） | 道幅が狭く見通しが悪い | 【道路管理者（会津若松建設事務所）】 R3年度、外側線の引き直しによる路肩拡幅予定 |
| 7 | 宮川小 | 宮瀬橋 | 幅員狭く歩道無しのため、通学路となっていない | 【道路管理者（会津若松建設事務所）】 橋の新設により対応 |

令和2年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

| No. | 学校・園 | 危険箇所 | 危険な状況 | 対応 |
|-----|------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 8 | 宮川小 | 旭地区 馬ノ墓交差点 | 横断歩道がなく危険 | 【警察】横断歩道設置済 【交通安全協会】注意喚起の立看板設置済 【町総務課】カーブミラー設置済 【道路管理者(会津若松建設事務所)】 県道の中央線は更新済み、外側線はR3年度更新予定 【道路管理者(町建設水道課)】 町道の中央線・外側線は更新済 |
| 9 | 本郷小 | ころちゃんコロッケ付近交差点 | 街路灯・防犯灯が無い ため、日没時の視認性が悪い | 防犯灯が設置され、夜間の視認性改善 |
| 10 | 本郷小 | 蛇の宮橋交差点 | スピードを出す車や大型車の通行が多い | 【警察】 L字型の押しボタン式歩行者専用現時方式の採用を上申済 |
| 11 | 本郷小 | セブンイレブン会津本郷店から本郷小学校入り口までの県道交差点 | 歩行者用信号がない | 【警察】 セブンイレブン会津本郷店前の交差点については、歩行者用信号の設置を上申済。その他の信号については、交通量等の関係で廃止の方向のため、歩行者用信号の設置は困難。 |
| 12 | 新鶴小 | 永峯モーター、小島原医院付近交差点 | 通学路の看板で注意喚起を | 【教育委員会】 老朽化した看板の更新を予定 |
| 13 | 新鶴小 | 梁田集落内町道 | 通学路が横断する道路の道幅が狭く、スピードを出す車多い | 【道路管理者(町建設水道課)】 通行車両の減速を促す道路標示(立体表示等)の設置を検討 |
| 14 | 新鶴小 | 吹上台T字路 | 交差点の見通しが悪い | 【警察】停止線、横断歩道を移設を上申済 【道路管理者(会津若松建設事務所)】外側線・中央線を更新済 【道路管理者(町建設水道課)】 横断歩道の移設に合わせて歩道を改良予定 【町】支障木の伐採を所有者へ要望し、伐採済 |

令和2年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

| No. | 学校・園 | 危険箇所 | 危険な状況 | 対応 |
|-----|-------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 15 | 新鶴小 | 立行事稲荷神社前交差点 | 道路がカーブになっており横断歩道が見えにくい | 【警察】横断歩道更新、押しボタン式信号機の新設を上申済 【交通安全協会】注意喚起の看板設置済 【道路管理者(会津若松建設事務所)】外側線・減速ドット更新済 |
| 16 | 新鶴小 | 沖中田集落内道路 | 道幅が狭く、スピードを出す車も多く危険。降雪時はさらに道幅が狭くなる。 | 【道路管理者(町建設水道課)】 従来通り防雪柵と除雪による対応 |
| 17 | 新鶴小 | 町道30101号線 新屋敷新田～新屋敷間道路 | 交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がなく危険 | 【道路管理者(町建設水道課)】 北側に歩道を設置する。令和元年度着工済。 |
| 18 | 新鶴中 | 新鶴温泉西側十字路 | 道路改良により、スピードを出す車が増加 | 【教育委員会】 新鶴温泉側の敷地所有者を確認したうえで、支障木の伐採を検討 |
| 19 | こども園 ひかり | ローソン新布才地店交差点 | 横断歩道の歩行者滞留場所にガードがない | 【道路管理者(町建設水道課)】 除雪作業への支障や設置されている縁石を考慮した上で、設置を検討 |
| 20 | こども園 きぼう | 農協集荷施設西側農道 | 農道脇の落差のある路肩と大きな水路 | 【道路管理者】 農業用施設管理者と協議の上、対応策を検討 |
| 21 | こども園 きぼう | 園南側接道付近 | 水路に防護柵がない | 【道路管理者(町建設水道課)】 園と協議の上、防護柵の設置を検討 |
| 22 | 新鶴こども園 | 園周辺の用水路 | 用水路の蓋がなく深い | 【道路管理者(町建設水道課)】 西側のスピンドル付近は施設管理者と協議の上、対策検討 東側の集水桝から下流については、蓋掛けを予定 |

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

高田小学校通学路図

令和2年度
通学路の安全・防犯点検箇所図
※合同点検箇所



(No.5)
町道12009号線(高田中～国道401号線間道路)
道幅が狭く、歩道もない。
太郎庵前の交差点がクランクで見えにくい。

《対策メニュー》
・通行時の安全確認の徹底について指導済。
・道路改良工事予定。
・時差式信号機を上申中

(No.4)
二本柳グラウンド交差点
横断歩道の歩行者滞留場所にガードパイプ等の設置が可能か。

《対策メニュー》
・ガードパイプ設置と右折レーン設置を検討。

(No.1)
県道会津高田・会津本郷線
文殊院付近丁字路
車が通る箇所が明確になっていないため危険。

《対策メニュー》
・路側帯カラー化、ゼブラゾーン設置予定。
・路側帯(駐停車禁止)標示更新申請済

(No.3)
伊佐須美神社西道路(7号線)
歩車道が区別されておらず、車に連れ込まれやすい、犯罪者が近寄りやすい状況にある。

《対策メニュー》
・路側帯表示更新工事実施済。
・見守り活動の推進。

(No.2)
あやめの湯西側土手
土手下からの駆け上がりにより、通行車両運転者を驚かす

《対策メニュー》
・付近在住(町営住宅)の子どもへの注意喚起

- ⊗ 要対策箇所
- 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

宮川小学校通学路図

令和2年度
通学路の安全・防犯点検箇所図
※合同点検箇所



(No.7)
宮瀬橋
誘導員等をつけて、児童を徒歩で通学させることは可能か。



《対策メニュー》
・保護者や地域の方で共通誘導をできないか協議予定
・橋の新設工事実施中

(No.6)
宮瀬橋南側
見通しが極端に悪く、児童が通学するには危険であり、現在は児童の通学等を規制している。



《対策メニュー》
・通行時の安全確認の徹底について指導済
・外側線引き直し予定
・カーブミラー設置位置変更済
・バイパス建設予定

(No.8)
馬ノ墓交差点
大内会津高田線が広がり、双方一時停止の場所でなくなり、横断が危険になった。横断歩道を設置してほしい。



《対策メニュー》
・横断歩道の設置済
・町道の外側線、中央線の引き直し実施済。
・県道の外側線の引き直し検討。(中央線は実施済)
・カーブミラーの設置済
・注意喚起の立看板設置済

- ⊗ 要対策箇所
- 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

本郷小学校通学路図 No.1

令和2年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



(No.11)
セブンイレブン会津本郷店から本郷小学校入口までの交差点
歩行者用信号機(5か所)を設置してほしい。



《対策メニュー》
・セブンイレブン会津本郷店前交差点については歩行者用信号の設置を上申済
・その他箇所は信号廃止検討中のため、歩行者用信号の設置は困難

(No.9)
ころちゃんコロッケ付近交差点
暗くて見通しが悪い。




《対策メニュー》
・通行時の安全確認の徹底について指導済
・防犯灯設置済、視認性改善

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)
- 集合場所

- 【要対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、交通安全協会
 - ・道路管理者
 - ・警察署

本郷小学校通学路図 No.2

令和2年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



(No.10)
蛇の宮橋 大八郷付近の県道
スピードを出す車と大型車の通行が多い



《対策メニュー》
 ・通学経路の再確認
 ・外側線の引き直し済
 ・歩行者用灯火の増設又は移設上申中
 ・横断歩道の位置変更について検討予定

- ⊗ 要対策箇所
- 通学路(学校指定)
- 集合場所

- 【要対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、交通安全協会
 - ・道路管理者
 - ・警察署

新鶴小学校通学路図 No.1

令和2年度
通学路の安全・防犯点検箇所図

(No.13)
梁田集落内町道
道幅が狭く、スピードを出す車も多い。



《対策メニュー》
・減速を促す道路標示(立体表示等)の設置を検討

(No.12)
永峯モーター、小島原医院付近交差点
横断歩道のみで信号機がないので、通学路の看板がほしい。



《対策メニュー》
・通学路の看板設置について検討
・横断歩道更新済

(No.17)
町道30101号線 新屋敷新田～新屋敷間道路
交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がない。



《対策メニュー》
・歩道設置着工済

(No.14)
吹上台T字路
見通しが悪く危険。



《対策メニュー》
・所有者において支障木伐採済
・横断歩道を移設し、歩道を改良
・外側線・中央線更新済

交通安全(No.15)
県道会津若松三島線
(立行事稲荷神社前交差点)
県道と立行事方面からの町道との交差点付近の横断歩道がカーブで見えづらい。



《対策メニュー》
・横断歩道引き直し済(警察署)
・押しボタン式信号機の設置上申済
・中央線・減速ドット更新済
・注意喚起看板設置済

交通安全(No.16)
歩道はあるが、道幅が狭くスピードを出す車も多いため危険。降雪時には特に道幅が狭くなる。



《対策メニュー》
・通行時の安全・防犯確認の指導
・除雪はできるだけ広く行っている。

⊗ 要対策箇所


--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

新鶴中学校通学路図

令和2年度
通学路の防犯点検箇所図



交通安全 (No.18)
 新鶴温泉西側十字路
 道路が拡幅され、新たな道路も開通したため交通量が増加し、スピードを出す車も多くなった。見通しも悪いため、信号機(もしくは点滅信号機)及び横断歩道設置をお願いしたい。



《対策メニュー》
 ・通行時の安全確認指導
 ・敷地所有者確認後、支障木の伐採要望

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)

《要対策検討メンバー》
 ・教育委員会、学校、交通安全協会
 ・道路管理者
 ・警察署

認定こども園ひかり

令和2年度
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図



⊗ 要対策箇所

— 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

- 【要対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、交通安全協会
 - ・道路管理者
 - ・警察署

認定こども園きぼう

令和2年度
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図

交通安全 (No.20)

農道
大きな水路があるが蓋がない。



《対策メニュー》

・農用施設管理者と協議のうえ、対応策を検討

⊗ 要対策箇所

— 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

【要対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、交通安全協会
- ・道路管理者
- ・警察署

交通安全 (No.21)

きぼうから琴平神社に続く道路
水路に防護柵がない



《対策メニュー》

・園と協議の上、防護柵の設置を検討



新鶴こども園

令和2年度
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図

交通安全(No.22)
園周辺の用水路
蓋がなく深い。



《対策メニュー》

- ・西側スピンドル付近は、施設管理者と協議の上、対策を検討。
- ・東側集水柵から下流水路については、蓋掛けを予定。



⊗ 要対策箇所

— 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

- 【要対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、交通安全協会
 - ・道路管理者
 - ・警察署