

令和元年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

【交通安全に関する合同点検】

実施日：令和元年9月11日（水）

参加者：警察署地域交通課交通係、町交通安全協会、町総務課防災情報係、会津若松建設事務所（事業部道路課、企画管理部管理課）、町建設水道課、町教育委員会

No.	学校・園	危険箇所	危険な状況	対応
1	高田小	伊佐須美神社西側道路（7号線）	歩車道が区別されておらず危険	【警察】 外側線引きなおし済、駐停車禁止路側帯引きなおし発注済（R1.11月末完了予定）
2	高田小	文殊院付近T字路	車道が明確になっておらず危険	【道路管理者（会津若松建設事務所）】 現在道路改良工事中で、2～3年後に完了予定。完了後、路側帯カラー化、ゼブラゾーン設置予定。
3	高田小	二本柳グラウンド交差点	横断歩道の歩行者滞留場所にガードがない	【道路管理者（町建設水道課）】 ガードパイプ・右折レーンの設置を検討（予算措置、測量、公安委との協議等）
4	高田小	町道12009号線 高田中～国道401号線間道路	道幅が狭く、歩道もない 交差点がクランクで見えにくい	【道路管理者（町建設水道課）】 道路改良工事予定
5	宮川小	旭地区 馬ノ墓交差点	横断歩道がなく危険	【警察】横断歩道設置済 【交通安全協会】注意喚起の立看板設置済 【町総務課】カーブミラー設置済 【道路管理者（会津若松建設事務所）】 交差点の優先道路をわかりやすくするため、薄くなっている中央線を更新予定
6	宮川小	永井野地区 東川原交差点	（交通安全母の会から） 横断歩道の移設要望	【警察】 横断歩道の移設は、宮瀬橋開通後の通学ルートを確認してから検討 外側線、駐停車禁止路側帯の引きなおしは上申済

令和元年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

No.	学校・園	危険箇所	危険な状況	対応
7	宮川小	宮瀬橋	宮瀬橋は幅員が狭く歩道も無く、児童が歩いて通学するには危険なため、宮川対岸に住む児童はスクールバス等で通学している状況である	【道路管理者(会津若松建設事務所)】 宮瀬橋の北側に新たな橋を建設する。令和元年度中に橋台・橋脚に着工。
8	本郷小	本郷小入口	本郷中学校敷地内との往復に横断歩道を設置要望	【教育委員会】R1年度中に本郷中学校北西角の支障木の伐採 【警察】支障木伐採後、横断歩道設置を上申予定
9	本郷小	蛇の宮橋交差点	スピードを出す車や大型車の通行が多い	【警察】 L字型の押しボタン式歩行者専用現時方式の採用を上申済
10	新鶴小	吹上台T字路	交差点の見通しが悪い	【警察】停止線、横断歩道を移設を上申済 【道路管理者(会津若松建設事務所)】 停止線、横断歩道移設後、外側線・中央線を更新 【町】支障木の伐採を所有者へ要望済
11	新鶴小	立行事稻荷神社前交差点	道路がカーブになっており横断歩道が見えにくい	【警察】押しボタン式信号機の新設を上申済 【交通安全協会】注意喚起の看板を設置予定
12	新鶴小	町道30101号線 新屋敷新田～新屋敷間道路	交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がなく危険	【道路管理者(町建設水道課)】 北側に歩道を設置する。令和元年度着工済。
13	新鶴小	大久保地区広域農道交差点	スクールバスの乗降のための道路横断が危険	【教育委員会】バス会社と協議し、乗降どちらも道路を横断せずバスに乗れるようバス停留所・バス運行ルートを変更済

令和元年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検結果

No.	学校・園	危険箇所	危険な状況	対応
14	こども園 ひかり	園舎前道路	役場新庁舎側へ横断する際の横断歩道を設置要望	【道路管理者(町建設水道課)】 役場庁舎側の道路改良工事進捗中(R2年度完了予定) 【警察】 役場庁舎側の道路改良工事完了後、横断歩道設置予定
15	こども園 ひかり	園東側交差点	横断歩道の歩行者滞留場所にガードがない	【道路管理者(町建設水道課)】 除雪作業への支障や設置されている縁石を考慮した上で、設置を検討
16	新鶴こども園	園入口交差点	見通しが悪い	【町総務課】カーブミラー設置済 【道路管理者(町建設水道課)】ゼブラゾーンの更新を検討
17	新鶴こども園	園周辺の用水路	用水路の蓋がなく深い	【道路管理者(町建設水道課)】 用水路の構造上蓋の受けがなく、蓋の設置は困難。また、縞鋼板は騒音が出るため設置は要検討。 薄くなっている外側線は引きなおしを検討

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

高田小学校通学路図

令和元年度
通学路の安全・防犯点検箇所図

(No.4)
町道12009号線(高田中~国道401号線間道路)
道幅が狭く、歩道もない。
太郎庵前の交差点がクランクで見えにくい。



《対策メニュー》
・通行時の安全確認の徹底について指導済。
・道路改良工事予定。
・時差式信号機を上申中



(No.3)
二本柳グラウンド交差点
横断歩道の歩行者滞留場所にガードパイプ等の設置
が可能か。



(No.1)
伊佐須美神社西道路(7号線)
歩車道が区別されておらず、車に連れ込まれや
すい、犯罪者が近寄りやすい状況にある。



(No.2)
県道会津高田・会津本郷線
文殊院付近丁字路
車が通る箇所が明確になっていないため危険。




- ⊗ 要対策箇所
- 通学路(学校指定)
- 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

宮川小学校通学路図

令和元年度
通学路の安全・防犯点検箇所図

(No.6)
東川原交差点
スクールバス停留所まで右側通行できるよう横断歩道を設置してほしい。



青○: 現在の横断歩道設置箇所
赤○: 横断歩道移設検討箇所

(No.7)
宮瀬橋
歩道がなく、徒歩通学の児童が利用できない。



《対策メニュー》
・北側に新たな橋を建設する。
令和元年度中に橋台・橋脚に着工。

(No.5)
馬ノ墓交差点
大内会津高田線が広がり、双方一時停止の場所
でなくなり、横断が危険になった。横断歩道を設置
してほしい。



⊗ 要対策箇所


--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

新鶴小学校通学路図 No.2

令和元年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



(No.12) 町道30101号線
新屋敷新田～新屋敷間道路
交通が多くスピードを出す車が多いが、歩道がない。



《対策メニュー》
・歩道設置着工済

(No.10)
吹上台T字路
見通しが悪く危険。



(No.11)
県道会津若松三島線
(立行事稲荷神社前交差点)
県道と立行事方面からの町道との交差点付近の横断歩道がカーブで見えづらい。



⊗ 要対策箇所

--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

新鶴小学校通学路図 No.3

令和元年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



⊗ 要対策箇所

--- 通学路(学校指定)

● 集合場所

【要対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、交通安全協会
- ・道路管理者
- ・警察署

認定こども園ひかり

令和元年度
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図



(No.14)
園の前の道路
役場新庁舎への横断歩道がなく、宮川土地改良区方面へ左側通行をしている。

(No.15)
ローソン新布才地店交差点
横断歩道の歩行者滞留場所にガードパイプ等の設置が可能なか。


- ⊗ 要対策箇所
- 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署

新鶴こども園

令和元年度
未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検箇所図

(No.17)
園周辺の用水路
蓋がなく深い。



(No.16)
園入口交差点
見通しが悪い。



⊗ 要対策箇所

— 日常的に集団で移動する経路(お散歩コース等)

- 【要対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、交通安全協会
 - ・道路管理者
 - ・警察署