

令和3年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

【交通安全に関する合同点検】

実施日：令和3年9月29日（水）

参加者：警察署地域交通課交通係、町交通安全協会、町総務課防災情報係、会津若松建設事務所（事業部道路課、企画管理部管理課）、町建設水道課、町教育委員会

| No. | 学校・園 | 危険箇所 | 危険な状況 | 対応 |
|-----|------|----------------------------|--|--|
| 1 | 高田小 | 二本柳グラウンド交差点 | 横断歩道の歩行者滞留場所にガードがない | 【道路管理者(町建設水道課)】 グラウンド側滞留箇所に自動車侵入抑止杭を設置予定。 【警察】 右折待ち車両の左側追い越しについては交通取締により対応。 |
| 2 | 本郷小 | セブンイレブン会津本郷店前の 県道交差点 | 本郷小の多くの児童が通学に 利用しているが歩行者用信号 がない | 【警察】 セブンイレブン会津本郷店前の交差点については、歩行者用信号の設置を上申済。 |
| 3 | 新鶴小 | 立行事踏切 (町道30103、30206号線) | 踏切幅が狭く、交通量が多い 踏切接続部が交差点 | 過去に道路改良についてJRに協議済だが、実施は困難、指導による対応へ。 |
| 4 | 新鶴小 | みとみ入り口交差点 (町道30206号線) | 途中から歩道がなくなり、道幅 が狭くなる。 | 【道路管理者(町建設水道課)】 線路と住宅に挟まれており道路拡幅による歩道新設は困難。 歩道終了地点の速度表示柱に幅員減少警戒表示の共架設置検討。 |
| 5 | 新鶴小 | 新屋敷 柳津街道踏切付近 | 踏切通過後、道幅が広がるため スピードを出す車が多い。 広域農道で交通量も多い。 | 道路改良や交通規制による対応は困難であるため、指導による対応。 |
| 6 | 新鶴小 | 新屋敷村中 交差点 | 道幅が狭く、曲がりくねっている ため車の確認が遅れがちになる | 【空家対策部署(町建設水道課)】 交差点隣接の空家の植栽伐採で見通し改善が図れるため、所有者への働きかけ実施。 |
| 7 | 新鶴小 | 県道会津坂下会津高田線 新屋敷旧道接続交差点 | 新屋敷新田側から道路横断 後、道路右側を通行するが、路 側帯が狭く、車の通行も多いた め危険。 | 【学校・教育委員会】 町道の外側線更新による路側帯の拡幅、または冬期間の除雪状況を考慮し、通学路変更(町道から県道へ)による対応を検討。 |
| 8 | 新鶴中 | 新鶴中北側丁字路 | 線路側から通学してくる生徒が 多く、見通しも悪いため、カーブ ミラーの設置をお願いしたい。 | カーブミラーは設置しない。曲がり道路で目視範囲しか映せないため。 【学校・教育委員会】 PTAの危険掲示看板の設置検討。 |

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

令和3年度通学路・未就学児の集団移動経路危険箇所合同点検箇所一覧

【防犯に関する合同点検】

実施日：令和3年10月7日（木）


参加者：警察署生活安全課生活安全少年係、町総務課防災情報係、町教育委員会

| No. | 学校・園 | 危険箇所 | 危険な状況 | 対応 |
|-----|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 新鶴小 | 根岸駅付近の用水路 | 川幅広く、高低差もあり危険 フェンスの切れ目注意 | 【学校・教育委員会】 付近に近づかないように注意喚起。 PTAによる危険掲示看板設置。 |
| 2 | 新鶴小 | 吹上台地内 | 家屋の土台擁壁や高い塀で見 通しが悪く、防犯上の心配があ る | 【学校・教育委員会】 明るいうちの帰宅、1人での登下校避けるよう指導。 【警察】パトロール実施。 |
| 3 | 新鶴小 新鶴中 | 立行事稻荷神社 | 境内が木に囲まれており防犯上 の心配がある 境内の橋欄干が低い | 【警察】パトロール実施。 |
| 4 | 新鶴小 新鶴中 | 中田観音堂付近 | 境内が木に囲まれており防犯上 の心配がある | 通学路に面しておらず、道路からも見通しが良いため、危険箇所から除 外。 |
| 5 | 新鶴小 新鶴中 | 立行事踏切付近の家屋 | 荒廃しており危険 | 【空家対策部署（町建設水道課）】 状況確認、所有者への働きかけ。 |
| 6 | 新鶴中 | 梁田地区 ブロック塀 | 道路沿いに高いブロック塀が多 い | 危険箇所が判然としないため、通学路としてのブロック塀の危険判断基 準を明確化し、危険箇所の判断をする。 |

※ 全体について、学校で児童生徒への危険周知・指導を実施する。

高田小学校通学路図

令和3年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



No.1 交通安全
二本柳グラウンド交差点
横断歩道の歩行者滞留場所にガードパイプ等の設置が可能か。

《対策メニュー》
・グラウンド側滞留箇所に自動車侵入抑止杭設置
・右折待ち車の左側追い抜きは交通取締対応

- ⊗ 要対策箇所
- - - 通学路(学校指定)
- 集合場所
- [] 対策済
- [] 対策予定
- [] 新規
- [] 対策検討中

【要対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、交通安全協会
・道路管理者
・警察署


新鶴小学校通学路図

令和3年度
通学路の安全・防犯点検箇所



新鶴中学校通学路図

令和3年度
通学路の安全・防犯点検箇所図



⊗ 要対策箇所

--- 通学路(学校指定)

対策済

対策予定

新規

対策検討中

【要対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、交通安全協会
- ・道路管理者
- ・警察署